



RUBAN CHAUFFANT C151-155-160

NOTICE DE MONTAGE ET D'UTILISATION

SELF-REGULATING HEATING WIRE

INSTALLATION AND OPERATING GUIDE

SELBSTREGELNDES HEIZBAND


MONTAGE UND BEDIENUNG

VERWARMINGSDRAAD

MONTAGE EN BEDIENING

**AGREEMENTS
APPROVALS
VORSCHRIFTEN
GOEDKEURINGEN**

**CSTB N° 15/93-192 Bis
LCIE N° 96.D.6141 X
VDE N° 97033
SEV N° 96.5.50972.01**



- A** Conducteurs électriques - Power leads - Elektrische Leitungen - Elektriciteitsdraden.
- B** Ame chauffante - Heating filament - Heizelement - Verwarmingselement.
- C** Gaine de protection - Protective jacket - Schutzmantel - Beschermmantel.
- D** Tresse de masse - Earth jacket - Erdungslitze - Aardingsmantel.
- E** Gaine de protection extérieure - Outer protective jacket - Äußerer Schutzmantel - Buitenste beschermmantel.

CARACTERISTIQUES - SPECIFICATIONS - TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN - SPECIFICATIES

- Ruban chauffant autorégulant.
- Alimentation : 230 Volts, monophasé + Terre.
- Puissance : 14 Watts/m à 0° C.
- Section : 7,5 mm x 5 mm
- Longueur maximum d'un tronçon : 100 m.
- Température maximale de la canalisation : 65 °C.
- Selbstregelndes Heizband.
- Stromversorgung : 230 Volts, einphasig + Erdung.
- Leistungsverbrauch : 14 Watts/m bei 0° C.
- Querschnitt : 7,5 mm x 5 mm
- Höchstlänge : 100 m.
- Höchsttemperatur des Wassers : 65 °C.
- Self-regulating heating wire.
- Power supply : 230 Volts, 1 phase + earth.
- Power : 14 Watts/m at 0° C (32° F).
- Section : 7,5 mm x 5 mm
- Maximum length : 100 m.
- Maximum water temperature : 65 °C.
- Zelfregelende verwarmingsdraad.
- Voeding : 230 Volts, eenfasig + aarding.
- Vermogen : 14 Watts/m bij 0° C.
- Doorsnede : 7,5 mm x 5 mm
- Maximumlengte : 100 m.
- Maximale watertemperatuur : 65 °C.

RACCORDEMENT ELECTRIQUE

- Raccordement électrique conforme aux normes en vigueur.
- Raccordement **OBLIGATOIRE** à un disjoncteur différentiel 30 mA **Ref A 520**.
- Raccordement obligatoire à la terre.
- Relier la tresse de masse en tête et en fin d'installation à la terre et à la structure métallique du bâtiment.
- Les connections électriques d'alimentation et de dérivation devront être effectuées dans des boîtes de dérivations étanches **Ref C 165**.
- Les connections électriques devront être effectuées conformément à la notice (utilisez le kit **Ref C 170**).
- Avant de poser le calorifuge faire un contrôle visuel et un contrôle d'isolement électrique (minimal 10 mégohms entre conducteurs et masse) ensuite faire un essai de chauffe.
- Coller une étiquette d'avertissement de traçage **Ref C 180** tous les 5 mètres.

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

- Sur les canalisations en matière plastique, il faut avant la pose du câble chauffant, recouvrir totalement la tuyauterie d'aluminium adhésif **Ref C 175**.
- Fixer le câble chauffant tout les 300 mm au moyen d'adhésif aluminium **Ref C 175**. **Ne pas utiliser de ligature métallique pour fixer le câble chauffant**.
- Montage linéaire (sans spirales) du câble avec un aller simple pour les canalisations jusqu'au diamètre 40 mm.
- Pour les canalisations de diamètre 40 à 80 mm faire un aller retour linéaire (sans spirales).
- Pour tuyauteries de Ø 15 mm, calorifuge épaisseur 20 mm.
- Pour tuyauteries de Ø 40 mm, calorifuge épaisseur 30 mm.
- Pour tuyauteries de Ø 80 mm, calorifuge épaisseur 60 mm.
- Installer une coque de protection jusqu'à une hauteur de 2 mètres pour les bovins et 3 mètres pour les équins.
- Le calorifuge doit être étanche au maximum. Ne pas vriller le ruban chauffant.


ELECTRICAL CONNECTION

- Electrical connection in accordance with the prescriptions in force.
- **OBLIGATORY** circuit breaker : 30 mA **Ref A 520**.
- Earthing obligatory.
- Connect the earthing wire at the beginning and the end of the installation with the earth and the metal construction.
- The electrical supply and branch wires must be connected in a watertight junction box **Ref C 165**.
- The wires must be connected in accordance with the instructions (use kit **Ref C 170**).
- Check visually and measure the electrical insulation (at least 10 megohms between the power leads and the earthing) before you install the heat insulation. Then test the heating.
- Stick a warning label **Ref C 180** every 5 meters.


INSTALLATION

- Wrap adhesive aluminium **Ref C 175** around synthetic tubes before installing the heating wire.
- Attach the heating wire every 300 mm to the tube by means of adhesive aluminium **Ref C 175**.
Do not use metal binders to attach the heating wire.
- Install the heating wire straight (no winding) and one way along tubes with a diameter of 40 mm.
- Install the heating wire straight (no winding) to and fro along tubes with a diameter of 40 to 80 mm .
- For tubes of 15 mm Ø, thermal insulation of 20 mm.
- For tubes of 40 mm Ø, thermal insulation of 30 mm.
- For tubes of 80 mm Ø, thermal insulation of 60 mm.
- Install a hard cover up to a height of 2 meters for cattle and 3 meters for horses.
- Thermal insulation must be waterproof. Do not wind the heating wire.

Préparation du ruban / Preparation of wire Vorbereitung des Heizbandes / Voorbereiding draad



1



2

1/2 • Couper sur 80 mm et enlever la gaine de protection extérieure en thermoplastique (E).


1/2 • Cut the thermoplastic outer jacket at 80 mm and remove it (E).

1/2 • Schneiden Sie den äußeren thermoplastischen Mantel (E) auf einer Länge von 80 mm ab und entfernen ihn.

1/2 • Snij de thermoplast buitenmantel (E) door op 80 mm en verwijder hem.



3



4


3/4 • Dégager la tresse de masse (D).

3/4 • Push the earthing wire backwards to separate it from the other wires (D).


3/4 • Schieben Sie die Erdungslitze zurück, um sie von den anderen zu trennen (D).

3/4 • Maak de aardingsdraad los door hem achteruit te duwen (D).

Préparation de l'âme chauffante / Preparation of heating filament Vorbereitung des Heizelementes / Voorbereiding verwarmingsdraad



5



6


5/6 • Couper sur 70 mm la gaine isolante (C) et dénuder les fils conducteurs (A).

5/6 • Cut the insulating jacket (C) at 70 mm and strip the power leads (A).


5/6 • Schneiden Sie die Isolierung (C) 70 mm ab und legen die Stromleiter frei (A).

5/6 • Snij de isolatiemantel (C) door op 70 mm en ontmantel de elektriciteitsdraden (A).

Mise en place de la gaine thermorétractable / Installation of shrinkdown sleeve Einbau des Schrumpfschlauchs / Plaatsing krimpmantel



7



8


7/8 • Enfiler puis chauffer les gaines thermorétrtractables sur les fils conducteurs.

7/8 • Install the shrinkdown sleeve on the power leads and heat the sleeve.


7/8 • Schieben Sie die Schrumpfschläuche über die Stromleiter und erhitzen sie dann.

7/8 • Schuif de krimpmantel over de elektriciteitsdraden en verwarm de mantel.

Raccordement au boîtier / Connection to the box
Anschluß an den Verteilerkasten / Aansluiting op de doos



9



10


9/10 • Placer la gaine thermorétractable sur la tresse de masse (D), chauffer et raccorder au boîtier.

9/10 • Install the shrinkdown sleeve on the earthing (D), heat the sleeve and connect the wire to the box.


9/10 • Schieben Sie den Schrumpfschlauch über die Erdungslitze (D), erhitzen Sie den Schlauch und schließen Sie den Erdleiter am Verteilerkasten an.

9/10 • Schuif de Krimpmantel over de aarding (D), verwarm de mantel en sluit de draad aan op de doos.


Préparation de l'autre extrémité du ruban chauffant / Preparation of the end of the heating wire
Vorbereitung des Endes vom Heizband / Voorbereiding van het uiteinde van de verwarmingsdraad



11



12




13

11/12/13 • Dénuder sur 80 mm. la surlaine (E), repulser la tresse (D), enfiler la gaine thermorétractable et la chauffer.


11/12/13 • Strip the heating wire (E) up to 80 mm, push the earthing (D) wire backwards, install the shrinkdown sleeve on the heating wire and heat the sleeve.

11/12/13 • Streifen Sie das Heizband (E) um 80 mm Länge ab, schieben die Erdungslitze (D) zurück, schieben den Schrumpfschlauch über das Heizband und erhitzen ihn.

11/12/13 • Ontmantel de verwarmingsdraad (E) tot op 80 mm, duw de aardingsdraad (D) achteruit, schuif de krimpmantel over de verwarmingsdraad en verwarm de krimpmantel.



14



15

14/15 • Enfiler la gaine thermorétractable sur la tresse de masse (D), et la chauffer.

14/15 • Install the shrinkdown sleeve on the earthing (D) wire and heat the sleeve.

14/15 • Schieben Sie den Schrumpfschlauch über die Erdungslitze (D) und erhitzen ihn.

14/15 • Schuif de krimpmantel over de aardingsdraad (D) en verwarm de mantel.



16

16 • Sertir la cosse de masse.

16 • Crimp the earthing shoe.

16 • Klemmen Sie den Kabelschuh auf die Erdungslitze.

16 • Klem de schoen van de aardingskabel

ELEKTRISCHER ANSCHLUß

- Elektro Anschluß gemäß den geltenden Vorschriften.
- **VORGESCHRIEBENER** Fehlerstromschutzschalter 30 mA, **Ref A 520**.
- Eine Erdung ist vorgeschrieben.
- Schließen Sie die Erdungslitze am Anfang und am Ende der Anlage jeweils an die Erde bzw. an die Metallkonstruktion an.
- Die Zuleitung und die Zweigleitungen müssen in einem wasserdichten Verteilerkasten angeschlossen werden **Ref C 165**.
- Die Leitungen müssen gemäß der Betriebsanleitung verdrahtet werden (benutzen Sie **Ref C 170**).
- Prüfen Sie die elektrische Isolation visuell und durch Messung (mindestens 10 Megohm zwischen Stromzuführung und Erdung), bevor Sie die Wärmedämmung einbauen Prüfen Sie dann die Heizung.
- Befestigen Sie alle 5 Meter einen Warnaufkleber, **Ref C 180**.

MONTAGE





- Wickeln Sie selbstklebendes Aluminium, **Ref C 175**, um die Kunststoffleitungen bevor Sie das Heizband einbauen.
- Befestigen Sie das Heizband alle 300 mm mit Aluminiumklebeband, **Ref C 175**.
- Verwenden Sie nie Metallspannbänder, um das Heizband zu befestigen.**
- Verlegen Sie das Heizband gerade (ohne Wicklungen) und nur in einer Richtung bei Rohrleitungen mit einem Durchmesser bis zu 40 mm.
- Verlegen Sie das Heizband gerade (ohne Wicklungen) und zwar hin und zurück bei Rohrleitungen mit einem Durchmesser von 40 bis 80 mm.
- Für Rohrleitungen von 15 mm Ø, Wärmedämmung von 20 mm.
- Für Rohrleitungen von 40 mm Ø, Wärmedämmung von 30 mm.
- Für Rohrleitungen von 80 mm Ø, Wärmedämmung von 60 mm.
- Verwenden Sie eine stabile Verkleidung bis zu einer Höhe von 2 m bei Rinder und von 3 m bei Pferde ein.
- Die Wärmedämmung soll möglichst wasserdicht sein. Wickeln Sie das Heizband nicht um die Leitung herum.

ELEKTRISCHE AANSLUITING

- Elektrische aansluiting conform de geldende voorschriften.
- **VERPLICHTE** verliesstroomschakelaar : 30 mA, **Ref A 520**.
- Aarding verplicht.
- Verbind de aardingsdraad aan het begin en op het einde van de installatie met de aarde en de metalen constructie.
- Elektrische voedings- en aftakkingsdraden moeten aangekoppeld worden in een waterdichte aftakdoos **Ref C 165**.
- De elektrische aansluitingen moeten uitgevoerd worden conform de instructies (haak gebruik van het set **Ref C 170**).
- Doe een visuele controle en meet de elektrische isolatie (minstens 10 megohm tussen elektriciteitsdraden en aarding) voor u de warmte-isolatie plaatst. Test vervolgens de verwarming.
- Breng om de 5 meter een waarschuwingsetiket aan **Ref C 180**.

MONTAGE

- Wikkel zelfklevend aluminium **Ref C 175** rond kunststof leidingen voor u de verwarmingsdraad aanbrengt.
- Bevestig de verwarmingsdraad om de 300 mm door middel van zelfklevend aluminium **Ref C 175**.
- Gebruik geen metalen binders om de verwarmingsdraad te bevestigen.**
- Leg de verwarmingsdraad recht (zonder wikkelingen) en enkel voor leidingen tot een diameter van 40 mm.
- Leg de verwarmingsdraad recht (zonder wikkelingen) en heen en weer voor leidingen met een diameter van 40 tot 80 mm.
- Voor leidingen van 15 mm Ø, warmte-isolatie van 20 mm.
- Voor leidingen van 40 mm Ø, warmte-isolatie van 30 mm.
- Voor leidingen van 80 mm Ø, warmte-isolatie van 60 mm.
- Plaats een harde bescherming tot op een hoogte van 2 meter voor runderen en 3 meter voor paarden.
- De warmte-isolatie moet zo waterdicht mogelijk zijn. Leg de verwarmingsdraad niet in spiralen.



Ligature métallique
Metal binder
Metallspannband
Metalen binder

